

## 対策箇所一覧表

### 【木城小学校】

点検番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	暫定対策	改善・充実	恒久対策	事業主体
1	県道 木城高鍋線	高城橋	歩道が狭く、歩行者と自転車の離合が危険である。	歩道拡幅	-	-	歩道拡幅	高鍋土木事務所
2	県道 都農綾線	木城町大字高城1227-1番地先～ 木城町大字高城4220-1番地先	歩道がなく道幅が狭い上に、大型車の通行も多いため危険である。	道路改良	-	-	道路改良	高鍋土木事務所
3	県道 木城高鍋線	木城町大字椎木4829番地先～ 田畑バス停付近	横断歩道のない道を通っており危険である。	横断歩道設置 通学路の指定・変更 登校の見守り	通学路の見直し・検討 登校の見守り	-	横断歩道設置 通学路の指定・変更 登校の見守り	高鍋警察署 学校 地区
4	町道 池田中椎木線	木城町大字椎木3937-4先～ 出店比木線交差点	歩道が狭く危ない。	通学路の変更 登校の見守り	通学路変更の検討 登校の見守り	-	通学路の変更 登校の見守り	学校 地区
5	県道 都農綾線	木城町大字高城1285番地先 御池交差点	車が見えづらく危ない。	道路改良	標識・カーブミラーの設置 ショートカット防止対策	-	道路改良	高鍋土木事務所 木城町